



GreenNForest

laboratorio di gestione territoriale



COMUNE DI PADOVA

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO VIA MORGAGNI -PADOVA

Richiedente: SITTA SRL

Riferimento progetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione della nuova linea tramviaria di Padova SIR3

Ubicazione cantiere: via Morgagni – Padova

Dott. For. Giuseppe Palleschi

Iscritto n. 348 ODAF Verona

Dott. For. Nicolò Avogaro

Iscritto n. 492 ODAF Verona

Dott. For. Francesco Segneghi

Iscritto n. 488 ODAF Verona

Dott. For. Federico Alberti

Iscritto n. 544 ODAF Verona

IL RELATORE:

Dott. For. Francesco Segneghi

Verona, 27 settembre 2025



GreenNForest – LABORATORIO DI GESTIONE TERRITORIALE

INDICE

INDICE	2
1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO DELL'AREA	3
3. SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA	4
PROBLEMATICHE RISCONTRATE	4
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	5
4. CONCLUSIONI.....	9

1. PREMESSA

Il sottoscritto SEGNEGHI FRANCESCO (dottore forestale, nato a VERONA il 01/11/1989, C.F. SGNFNC89S01L781L, iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di VERONA con n. 488, in qualità di libero professionista titolare dello studio con sede in Verona, alla via Monte Canino, 4, P.IVA 04240080236, assicurato per la responsabilità civile professionale, per eventuali danni provocati nell'esercizio della propria attività professionale ovvero nell'espletamento dell'incarico conferito, con polizza assicurativa "collettiva" CONAF – Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali n. IFL0006723) a seguito dell'incarico ricevuto da APS Holding s.p.a., è a predisporre la seguente relazione di sopralluogo inerente ai lavori di scavo effettuati presso via Morgagni – Padova.

2. INQUADRAMENTO DELL'AREA

L'area oggetto della presente relazione, redatta in seguito al sopralluogo eseguito in data **26.09.2025**, è riferita ad un intervento di scavo e realizzazione del basamento della piattaforma del tram già concluso.

Si riporta di seguito un'immagine che delinea l'area oggetto di sopralluogo.



Figura 1: area oggetto di sopralluogo

3. SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Il sottoscritto si è recato presso l'area in data 26.09.2025 dalle ore 10.50 alle ore 11.10.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Durante il sopralluogo effettuato si è riscontrata la presenza di rami secchi su diverse piante del filare lato Ovest e di due tigli (il numero 14 e 15 contando il filare da Nord) in apparente stato di deperimento.




Figura 2: individuazione del filare (si vedono le piante già da ortofoto)




Figura 3: posizione dei tigli in deperimento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vengono di seguito evidenziati in cerchi rossi alcuni dei rami secchi rinvenuti dal sopralluogo speditivo.



Figura 4: tigli in deperimento



Figura 5: tigli in deperimento





4. CONCLUSIONI

Il sopralluogo effettuato ha avuto lo scopo di individuare alcune problematiche presenti in via Morgagni.

Si trasmette la presente alla committenza per l'invio al Comune di Padova al fine di aggiornare i tecnici dell'Ufficio del Verde in merito alla situazione attuale.

Verona, 27 settembre 2025

Il tecnico incaricato

Dott. For. Francesco Segneghi

